



Vistoria técnica:- 29/06/2023

Documento:- Ci. 40/2023 -00 - Interessado: " SU.302 "

Local do evento:- Rua Cásper Líbero, 334- Vila Labor - Bairro Pauliceia  
334




**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 ( uma ) árvore da espécie tipuana ,(Tipuana tipu ) medindo aproximadamente 8,50 m de alt. X CAP 0,80 m, estado fitossanitário comprometido, porém com várias lesões na parte superior do caule, raízes danificando o passeio público em grande proporção e alto grau de inclinação . Portanto somos favoráveis a remoção do espécime tendo em vista que a poda das raízes levará a mesma ao perecimento.

Rede e Rede elétrica: -( X ) Sim ( ) Não <> Passeio ► ( ) < 1,60 m. ( X ) > 1,60 m.

X ) Grau grave EM.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:...../...../.....

Replante: ...../...../.....Espécie: .....

Avaliação técnica :

Antonio Martins  
Mat. 12654-2  
SU 302

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção- SU.3  
Engº Agrônomo

Martim@29/06/2023



**COMUNICAÇÃO INTERNA DE SERVIÇOS**

CONEX

Solicitação N° Interessado Data de Entrada  
CI 40/2023 SU.302 27/06/2023

At. \_\_\_\_\_

VISTORIA EM ÁRVORES  
AV. CÁSPER LÍBERO, 334  
PAULICÉIA

POSIÇÃO DOS SERVIÇOS \_\_\_\_\_

EMITENTE <u>27/06/23</u> NOME DO FUNCIONÁRIO	RECEBIDO ____/____/____ RÚBRICA	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ____/____/____ RÚBRICA
--	---------------------------------------	---

MÃO DE OBRA UTILIZADA

QUANT. /HORA	FUNÇÃO	QUANT. /HORA	FUNÇÃO

MATERIAL UTILIZADO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

INÍCIO	TÉRMINO
____/____/____	____/____/____

\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR OU MONITOR