



Vistoria técnica 16/10/2024

Documento: MO.038799/2024-11

Local do evento: Rua Alcides de Almeida, 96 - **Bairro Centro**

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Figueira (*Ficus Benjamina*) ambas medindo 8,0m X DAP 0,80m, estado fitossanitário regular, porém com raízes expostas danificando passeio público gravemente e próximo da fiação elétrica. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

Oficializar a ENEL


(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo