



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 02/08/2019

Nº. Documento: CI 614/2019 SU.3 Diretoria

Local do evento: Rua Tiradentes, 141 B. Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores, sendo 01 da espécie tipuana (tipuana tipu), medindo 10,00m, X DAP 0,50m, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes danificando passeio e obstruindo passagem de pedestres (inclinação no tronco), outra da espécie sibipiruna (caesalpinia peltophoroides) medindo +de 8,00 metros de altura dap 0,45m, perdendo vida orgânica.


Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Pечidas () Risco de queda () Entrada de garagem
() Outros:
(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.
(x) Outros:lei 4.974/1998 artigo 60
() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
() Outros:
() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: (01) Menor que 1,60mts. (01) Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel

Matr. 3932/9


Autorizamos a remoção(01)
substituição(01)
Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS


Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

ID: 478314401



Fotos 1 a 4 – Rua Tiradentes, 141 – Centro – Remoção 1 e Substituição 1 – CI 614-2019 SU.3

Foi feito Poda drástica