



Vistoria técnica:09/01/2024

Documento: OF. 083/2023- **Interessado:** “ MAURICIO CARDOZO- Ver. ”

Local do evento: Rua Ipiranga, 133- Vila Vivaldi -Bairro Rudge Ramos


Laudo Técnico:

Em vistoria realizada no local informamos tratar-se de 01 (uma) árvore sendo uma da família *ligustrum*, (**Ligustrum japonicum**) medindo 6,50 m de alt. X CAP 0,85 m com estado fitossanitário comprometido, porém o espécime esta com varias lesões no caule, raízes obstruindo a rede de agua, esgoto e piso interno do imóvel . Portanto somos favoráveis a **substituição** do espécime.

(x)Grau Grave EM. (x) Risco iminente de Queda

Rede elétrica:- () Sim (x) Não Passeio ► () < 1,60 m. (X) > 1,60 m.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:/...../.....

Replantio. / / Espécie (e) :.....

Avaliação técnica:

Antônio Martins
Matr.12354-2

SU.302

Assessor de Diretoria- SU.3

Joabe de Melo da Silva
Matr. 42825-5
Engº Agrônomo