



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 27/02/2023

Nº. Documento: CI.13/2023 - Nº 1427/2023 - SU. 302

Local do evento: Av. Presidente Café Filho Alt. 357 - (Canteiro Central) – Bairro Assunção

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Manduirana (Senna mancranthera), medindo 10,00 metros de altura DAP 0,45 metros, estado fitossanitário comprometido sem vida orgânica.

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

Grau Grave EM       Percidas       Risco de queda       Entrada de

Outros:

Grau Grave:       Com grandes lesões       Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio:       Mediana lesões aparentes       Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:       Pequenas Lesões aparentes       Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

(Canteiro)

Lado Fiação:  Sim  Não      Largura passeio:  Menor que 1,60mts.       Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim       Não

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim       Não -

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Odaír Ap. Maciel

Joabe de Melo da Silva  
Engenheiro Agrônomo  
Assessor de Direção SU.3

Matr.: 8932-9

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

