

Nº. Documento: PA/SB 38118/2015-91

Local do evento: Rua Quinze de Agosto, 126 - Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie Alfeneiro do Japão (Ligustrum Lucidum), medindo 7,00m de alt. X DAP 0,30m, estado fitossanitário regular, porém suas raízes danificando o passeio em grandes proporções, prejudicando o acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (regular)

 Grau Grave EM:  Percidas  Risco de queda  Entrada de garagem Outros: Grau Grave:  Com grandes lesões  Raízes danificando passeio em G.P. Outros: Grau Médio:  Mediana lesões aparentes  Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14 Outros: Grau leve:  Pequenas Lesões aparentes  Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14 Outros:Lado Fiação:  Sim  NãoLargura passeio:  Menor que 1,60mts.  Maior que 1,60mtsInterferência Mobiliário Urbano:  Sim  Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim  Não

Qual:

 Autorizamos a substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção

Jrc -R

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

( OBS: EM: Emergencial – G.P- Grandes Proporções – M.P – Média Proporções – P.P: Pequenas proporções.)



Fotos 1 a 4 – Rua Quinze de Agosto, 126 – Centro – Subst.