



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 02/09/2020

Nº. Documento: VCSBC 89394

Local do evento: Rua João Batista Bianchini, 286 – Bairro Assunção

Laudo Técnico:

Em nova vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore, da espécie **Acássia (assia spp)**, medindo 8,00m, X DAP 0,40m estado fitossanitário comprometido devido a ação de agentes entomologicos.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

- () Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem
() Outros:
(x) Grau Grave: (x) Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.
(x) Outros lei 6370/2014
() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
() Outros:
() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Vistoriado por :

Odaír Ap. Máciel

Mtr. 3932-9

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....



Rua João Batista Bianchini, 286 Bairro Assunção VCSBC 89394 substituição