



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 02 /04/2019

Nº. Documento: VCSBC 65211

Local do evento: Rua Santa Filomena, 708 - Centro

Laudo Técnico:

Em nova vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie Pau Ferro (Caesalpinia Ferrea), medindo mais de 10,00m, X DAP 0,50m, cada, estado fitossanitário regular, porém encontram-se com grande grau de inclinação, encostando e forçando a estrutura férrea do galpão, causando bastante transtornos devido aos ventos ocorridos na região.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: lei 4661/1998 art. 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (X) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9
Engenheiro Agrônomo

Autorizamos a substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretori – SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



ELETROPAULO



ELETROPAULO

Fotos 1 a 4 – Rua Santa Filomena, 708 – Centro – Subst. 03 – VCSBC 65211