



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 11/02/2019

Nº. Documento:- Of. 03 – 2019 – Ver - Aurelio

Local do evento:- Rua Oragnof, 439 – Bairro Planalto

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Pau Ferro (Caesalpinia Ferrea), medindo 12,00m de alt. X DAP 1,00m, estado fitossanitário regular, com pequenas lesões na base do tronco que poderá oferecer risco de queda em dias chuvosos. Devido ao seu grande porte, o espécime impede a circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (regular)

(x) Grau Grave EM () Percida (x) Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

()

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Rede elétrica: - () Sim (X) Não < ... > passeio ► () < que 1,60 m. (X) > que 1,60 m.


Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoria técnica:

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU.302

Autorizamos a Substituição


Joabe de Melo da Silva
Diretor Adjunto – SU.3
Engº Agrônomo

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção :-..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destacador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos :-.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replanteio:-..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécie(s):-.....Quantidade.....

SU. 302:-...../...../.....**Responsável:-**.....**Matr;-**.....



Fotos 1 a 2 – Rua Oragnof, 439 –Planalto - Subst.Grave Em.Of. 03 – 2019 – Ver. Aurélio

Árvore com raízes danificando o passeio público, impedindo a acessibilidade e oferecendo risco de queda. Portanto somos favoráveis a substituição.