



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 06/01/2022

Nº. Documento: 138400/2021-96

Local do evento: Rua Venceslau Pereira de Souza, 94 - Bairro Cooperativa

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do japão (Ligustrum lucidum), medindo 8,00m de alt. X DAP 0,45, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes danificando passeio em grandes proporções prejudicando acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (Regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem (01 árvore)

() Outros:

(X) Grau Grave: () Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P. (02 árvores)

(x) Outros: Lei 6370/2014

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (X) Sim () Não Largura passeio ► () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim () Não

Qual. Poste/Bueiro

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoriado por:

Odair Mael

Matr. 3922-9

Autorizamos a Substituição

Joabe de Melo da Silva

Engº Agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

