



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 17/04/2018

Nº. Documento: PASB 16673/2007-83

Local do evento: Av. Imperatriz Leopoldina, 401 – Bairro Nova Petrópolis

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Sibipiruna (Caesalpinia Peltophoroydes), medindo 10,00m de alt. X DAP 0,45, estado fitossanitário comprometido, com os troncos apodrecidos, devido a ação de agentes entomológicos.

**Estado Fitossanitário:- (comprometido )**

- ( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem (01 árvore)  
( ) Outros:  
(X) Grau Grave: (X) Com grandes lesões ( ) Raízes danificando passeio em G.P. (02 árvores)  
( ) Outros:  
( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14  
( ) Outros:  
( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14  
( ) Outros:

Lado Fiação: ( X ) Sim ( ) Não Largura passeio ► ( ) Menor que 1,60mts. ( X ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a substituição

**Odair Maciel**

Matr. 3239-9

JRc

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**

Assistente de Diretoria

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Árvore(s) Plantada:** espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....