



*município
ligou
em 08/03/2*

Vistoria em 24/09/2018

Nº. Documento: VCSBC 71162

Local do evento: *Rua Roque Versolato, 319 c 309* B. Dos Casa

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana tipu (tipuana tipu) , medindo 8,00m, X DAP 0,40m, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com raízes danificando passeio publico, poda de raízes poderá ocasionar sua queda devido a grande inclinação do tronco. Portanto somos favoráveis a **Substituição**.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

- () Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem
- () Outros:
- (x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.
- () Outros:
- () Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
- () Outros:
- () Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
- () Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) não
Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel
Matr. 3932-9

Autorizamos a Substituição
Joabe de Melo da Silva
Engº Agrônomo
Diretor Adjunto-SU 3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....
Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....
Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....
Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

NÃO TEM NO GOOGLE



Fotos 1 a 2 – Rua Roque Versolato, 309 e 319 – Dos Casa – Subst. – VCSBC 71162