



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 23/03/2023

Nº. Documento: SB.030893/2023-05

Local do evento: Rua Amparo, 84 - B. Baeta Neves

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores sendo: 01 da espécie Sibipiruna (*Caesalpinia peltophoroides*), 01 da espécie Tipuana (*Tipuana tipu*), medindo 9,00 metros de altura DAP 0,45 metros cada, estado fitossanitário regular porém encontra-se com as raízes danificando passeio público em grandes proporções e causando infiltração no imóvel. Portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:-** (regular)

- ( ) Grau Grave EM ( ) Percida ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem  
( ) Outros:-  
( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P. lei 4661/1998 artigo  
( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Rede elétrica: ( ) Sim ( x ) Não passeio ► ( ) < 1,60 m. ( x ) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não  
Qual:

**Vistoria técnica:**

**Autorizamos a substituição**

Odair AP. Maciel  
Matr- 3932-9  
SU . 302

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção - SU.3  
Engº Agrônomo

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- \_\_\_\_\_ Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:-..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos- .....:Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replântio:-.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécie(s):-\_.....Quantidade.....

SU:- ...../...../.....Responsável:-.....Matr.....