

Nº. Documento: SBCLimpeza 91839018

Local do evento: Rua Angela Marçon Bonício, 51 – Bairro Cooperativa

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (Ligustrum Lucidum), medindo 7,00m de alt. X DAP 0,30m, estado fitossanitário regular, porém com raízes expostas danificando o passeio público e a rede de esgoto do imóvel. Poda de raízes oferecerá risco de queda.

Estado Fitossanitário:- ( regular )

( ) Grau Grave EM: ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

(X) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( X ) Raízes danificando passeio em G.P.

( ) Outros:

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim ( X ) Não

Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts. ( X ) Maior que 1,60mts

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

( x ) Autorizamos as substituição




Joabe de Melo da Silva  
Chefe

Jrc -R

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....Destacador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

( OBS: EM: Emergencial – G.P- Grandes Proporções – M.P – Média Proporções – P.P: Pequenas proporções.)



Fotos 1 a 2 – Rua Joaquim Nabuco, 147 – Centro – Subst. – SBC 63835491