



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 13/09/2019

Nº. Documento:- OF 23/2019 Luiz Yaiti Sakamoto

Local do evento:- Rua Itauba,12 B. Baeta Neves

**Laudo Técnico:**

**Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do japão (*ligustrum lucidum*), medindo 7,00m de alt. X dap 0,45m, estado fitossanitário comprometido tronco oco devido ação de agentes entomológicos. Portanto somos favoráveis a remoção passeio não tem espaço técnico para replantio.**

**Estado Fitossanitário:- (comprometido )**

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( x ) Grau Grave: ( x ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.

( x ) Outros: lei 6370/2014

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Rede elétrica:- ( x ) Sim ( ) Não Largura passeio ( x ) maior de 1,60 mts. ( ) menor de 1,60 mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

Qual:

**Vistoria técnica:**

**Autorizamos a remoção**

**Odair Ap. Maciel**

**Matr.3932-9**

**Engº Agrônomo Joabe de melo da Silva**  
**Assessor de Direção – SU.3**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

O.Maciel

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Espécime(s) Replantada(s):-**.....Quantidade.....

**SU.302 :-...../...../.....-Responsável:-.....Matr:-.....**