

Nº. Documento: CI 93/2016 SS 170412/2016 - EMEB Antonio de Lima.

Local do evento: Rua Dom Fernando Mascarenhas, - Bairro – Ferrazópolis.

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 7,00m de alt. X DAP 0,35m, estado Fitossanitário regular, porém a mesma esta localizada muito próxima ao muro e portão da emeb.

### **Estado Fitossanitário:- (regular)**

- ( ) Grau Grave EM ( ) Perecidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem  
 ( ) Outros: Ação de agentes entomológicos.
- (X) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( ) Raízes danificando passeio em G.P.  
 ( X ) Outros: árvore próxima a o muro e portão.
- ( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( X ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14  
 ( ) Outros:
- ( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14  
 ( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim ( X ) Não

Largura passeio: ( X ) Menor que 1,60mts. ( ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( ) Não

Qual:

**Autorizamos a remoção sem replantio.**

**Daniel Serafim Bueno**

Chefe

JRS

### EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../..... Responsável:.....

( OBS: EM: Emergencial – G.P: Grandes Proporções – M.P: Media Proporções – P.P: Pequena Proporções.)






Foto 1 a 3 – Rua Dom Fernando Mascarenhas, EMEB Antonio de Lima – Remoção – SS 170412/16.

Nº. Documento: SBCLIMPEZA 91025960 – ZUP 20257

Local do evento: Rua Dom Fernandes Mascarenhas, 44 – Ref. EMEB Antonio de Lima – Bairro – Ferrazópolis.

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do japão (Ligustrum lucidum), medindo 6,00m de alt. X DAP 0,35m, estado Fitossanitário regular, porém a mesma cresceu entre o muro da EMEB e parede da residência.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

- ( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem
- ( ) Outros: Ação de agentes entomológicos.

(X ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( ) Raízes danificando passeio em G.P.

( X ) Outros: árvore entre o muro da residência e da EMEB.

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim ( X ) Não

Largura passeio: ( X ) Menor que 1,60mts. ( ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

Qual: Muro / Parede.

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( ) Não

Qual:

**Autorizamos a remoção sem replantio.**

**Daniel Serafim Bueno**  
 (Chefe)  
 JRS

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):..... Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../..... Responsável:.....

( OBS: EM: Emergencial – G.P: Grandes Proporções – M.P: Média Proporções – P.P: Pequena Proporções.)






Foto 1 a 3 – Rua Dom Fernando Mascarenhas, 44 – EMEB Antonio de Lima – Remoção – SBC 91025960

Nº. Documento: CI 213/2016 SS 170288/2016 – EMEB Antonio de Lima

Local do evento: Rua Dom Fernando Mascarenhas – Bairro Ferrazópolis

SS-eg

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides), medindo aproximadamente 7,00m de alt. X DAP 0,35m, estado fitossanitário comprometido, tronco com grande fendura (apodrecido), devido a ação de agentes entomológicos.

Obs.: Árvore localizada no play ground.

**Estado Fitossanitário ( comprometido)**

( ) Grau Grave EM ( ) Perecidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( X ) Grau Grave: ( X ) Com grandes lesões ( ) Raízes danificando passeio em G.P.

( ) Outros:

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim ( ) Não

Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts. ( X ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

( x ) Autorizamos a remoção

  
Daniel Serafim Bueno  
Chefe

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....


Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

( OBS: EM: Emergencial - G.P: Grandes proporções – M.P: Média proporções – P.P: Pequenas proporções.)





Fotos 1 a 3 – Rua Dom Fernando Mascarenhas EMEB Antonio de Lima – Ferrazópolis – Remoção SS 170288