

Nº. Documento: SBCLimpeza 24049866

Local do Evento: Av. Capitão Casa, 500 – Ref. Escola Tic Tac – Bairro dos Casa

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local, informamos tratar-se de 03 árvores:

01 – Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 6,00m de alt. X DAP 0,35m, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão obstruindo o passeio público em grandes proporções.

01 – Sibipiruna (*Caesalpinia peltophoroides*), medindo 10,00m de alt. X DAP 0,35m, estado fitossanitário comprometido pela ação de agentes entomológicos.

01 – Ficus (*Ficus benjamina*), medindo 7,00m de alt. X DAP 0,50m, estado fitossanitário regular com raízes danificando o passeio público em grandes proporções.

Estado Fitossanitário:- **(comprometido)**

Grau Grave EM:  Percidas  Risco de queda  Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave:  Com grandes lesões  Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:.

Grau Médio:  Mediana lesões aparentes  Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:  Pequenas Lesões aparentes  Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não

Largura passeio:  Menor que 1,60mts.  Maior que 1,60mts

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim  Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim  Não

Qual:

Autorizamos a substituição, conforme croqui anexo



**Joabe de Melo da Silva**  
Assessor de Direção  
Engº Agrônomo

Jrc -R

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Árvore(s) Plantada:** espécie(s):.....Quantidade.....

**Conclusão dos serviços em:**...../...../.....Responsável:.....

**( OBS: EM: Emergencial – G.P- Grandes Proporções – M.P – Média Proporções – P.P: Pequenas proporções.)**