

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 27/04/2023

Nº. Documento: MO.042592/2022-55

Local do evento: Rua Princesa Maria Amélia, 375 - EMEB Cândido Portinari – Bairro Nova Petropolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 37 indivíduos arbóreos próximos ao muro de divisa recém construído na Unidade Escolar que já está tendo sua estrutura comprometida devido a proximidade das árvores havendo assim a necessidade de supressão dos espécimes próximos, e 01 Pinheiro da espécie (Pinus ellioti) de grande porte localizado no ajardinamento pois encontra-se com raízes expostas (risco de queda). Segue a relação dos espécimes restantes a serem removidos 14 da espécie Ipê amarelo (Tabebuia Alba) de pequeno porte, 12 da espécie Alfeneiro do Japão (Ligustrun lucidum) sendo 10 de pequeno porte, 02 de médio porte, 01 Palmeira (Syagrus ramonzofiana), médio porte, 03 árvores da espécie Pau pólvora (Trema micrantha), médio porte, 01 da espécie Abacate (Pérsia americana) sem vida orgânica, 04 da espécie Nespeira (Eriobthrya japônica), médio porte, 01 da espécie Amoreira (Morus nigra), médio porte, 01 Pitangueira (Eugênia uniflora), pequeno porte metros. Prosseguir com as remoções e poda de galhos nas demais árvores existentes na Unidade.

Estado Fitossanitário:- (regular/comprometido 02 sem vida)

Grau Grave EM Perecida Risco de queda Entrada de garagem

Outros: danificando muro

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

LADO INTERNO

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio ► Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não
Qual:

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não
Qual:

Vistoriado por:

Odair Maciel
Mat. 3932-9

Autorizando a remoção (38)

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção



FOTOS 06,07,08 DAS MÃOS FRANCESAS REFORÇO NO MURO DE ARRIMO COM BROCAS DE 2:50 DE PROFUNDIDADE E ALANCA EM CONCRETO ARMADO COM AÇO 10,0MM



FOTO 09 DESTAQUE MÃO FRANCESAS NO MURO DE ARRIMO PARTE INTERNA PARQUE E PARTE EXTERNA ALAMEDA PRINCESA ISABEL.





FOTOS 10,11,12 DESTAQUE DAS RAIZES DAS ARVORES DE GRANDE PORTE NO PARUQUE AFETANDO A ESTRUTURA DO MUROS.



FOTO 13 ARVORES DE GRANDE PORTE COM RISCO DE TOMBAMENTO JUNTO AO MURO DA RUA PRINCESA ISABEL



FOTO 14 ÁREA GERAL DE ARVORES DE GRANDE PORTE COM RISCO DE TOMBAMENTO SOBRE O MURO PREJUÍZO MATERIAL E HUMANO.





FOTOS 15,16 LADO EXTERNO DA RUA PRINCESA MARIA JULIETA COM ALAMENDA PRINCESA ISABEL.