



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 04/06/2021

Nº. Documento: VCSBC 48879

Local do evento: Rua Major Benedito C. do Nascimento, 18 lado oposto – Nova Petrópolis.

Laudo Técnico:

Em nova vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Sibipiruna (**Caesalpinia peltophoroides**), medindo 15,00m, X DAP 0,60m, estado fitossanitário regular. Porém encontra-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções prejudicando acesso e circulação de pedestres.

OBS. não a possibilidade de poda de raízes, pois poderá ocasionar sua queda devido aos fortes ventos que ocorrem na região.

Estado Fitossanitário:- (Regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: Lei 4661/1998 artigo 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: (x) Menor que 1,60mts. () Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Vistoriado por :

Odair Ap.Maciel

Matr. 3932-9

Joabe de Melo da Silva

Autorizamos a remoção

Engenheiro Agrônomo

Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....