



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 21 /09/2018

Nº. Documento:- ME - 208 – 2018 – Defesa Civil .

Local do evento:- Rua Marechal Badóglgio , 202 – Bairro R . Ramos

**Laudo Técnico:**

*Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro (Ligustrum Lucidum), medindo 7,00m de alt. X DAP 0,60m, estado fitossanitário comprometido , porém com raízes danificando o passeio público em grande proporção e a base do tronco podre . Esclarecemos que a poda de raízes não solucionará o problema e oferecerá risco de queda .Portanto somos favoráveis a Substituição .*

OBS:-

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

Grau Grave EM     Percida     Risco de queda     Entrada de garagem

Outros:- LM 4661 –art. 60 -1998 .

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: Lei 4661 – Art. 60

Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Rede elétrica:-  Sim     Não    Largura passeio ►  < que 1,60mts.     > que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:     Sim     Não

Qual:

Vistoria técnica:

*Autorizamos a Substituição*

Antonio Martins  
Matr . 12354-2  
SU . 302

Joabe de Melo da Silva  
Engº Agrônomo  
Diretor Adjunto – SU .3

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replante de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécimes Replanta (s):-.....Quantidade.....

SU -302 ...../...../.....Responsável -.....Matr.- .....