



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 31/01/2018

Nº. Documento: OF. 547/2017 Cl. 219/2018 Ver. Aurélio

Local do evento: Rua México, 107 – Independência.

**Laudu Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Sibipiruna (Caesalpinia Pluviosa), medindo 9,00m, X DAP 0,80m, estado fitossanitário regular. Com raízes danificando o passeio público em grandes proporções e lesões no caule, portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (Regular)**

( ) Grau Grave EM      ( ) Percidas      ( ) Risco de queda      ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( x ) Grau Grave:      ( ) Com grandes lesões      ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.

( ) Outros

( ) Grau Médio:      ( ) Mediana lesões aparentes      ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve:      ( ) Pequenas Lesões aparentes      ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( x ) Sim ( ) Não      Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts.      ( x ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( x ) Sim      ( ) Não danificando parte interna do imóvel.

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim      ( x ) Não -

Vistoriado por:  
**Antonio Martins**

**Autorizamos a substituição**

**Joabe de Melo da Silva**  
Engenheiro Agrônomo  
Assistente de Diretoria

Matr: 12354-2

Elaine

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....