



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 25/05/2023

Nº. Documento: SB.063527/2023-47

Local do evento: Rua Itú, 401 - 409 - Bairro Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Tipuana (Tipuana tipu), medindo 10,00 metros de altura DAP 0,45 metros, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando piso de 02 imóveis e passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres, poda de raízes poderá ocasionar sua queda devido ao seu porte.

Estado Fitossanitário:- (Regular)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros. Lei 4974/2001

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não - Qual ?

Vistoriado por :

Odair Ap.Maciel
Matr. 3932-9

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....