



Vistoria técnica:22/01/2024

Documento: MO.001987/2024-00 -**Interessado:** “MAURICIO CARDOZO -Ver.”

Local:Rua Francisca Pedroso de Toledo, 151–Vila Mariza-Bairro Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01(uma)árvores família pata de vaca(**Bauhinia varegata**) ,medindo aproximadamente 7,50 m de alt. X CAP 0,70m localizado no passeio público municipal, comestado fitossanitário comprometido, raízes danificando o passeio em grande proporção, alto grau de inclinação para cima do imóvel e impedindo a passagem dos pedestres, tendo os mesmos que transitar pelo leito carroçável , pondo em risco a integridade físicos usuários. Portanto somos favoráveis a remoção do espécime tendo em vista que o passeio público não tem largura técnica para replantio.

*****Oficiar a Enel

(X) Grau Grave EM<>(X) Risco de queda

Rede elétrica: -(X) Sim () Não<>Passeio ► (X) < 1,60m. () > 1,60m.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção :/...../.....

AVALIAÇÃO TÉCNICA

Antônio Martins
Matr.12354-2
SU.302

ASSESSOR DE DIRETORIA-SU.3

Joabe de Melo da Silva
Matr.42825-5
Engº Agrônomo

M.A@