



Vistoria técnica 04/09/2024

Documento: SB.078831/2024-80

Local do evento: Rua Antônio de Melo Antunes, 119 - **Bairro Cooperativa**

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie figueira (Ficus Benjamina), medindo 10,0m X DAP 0,80m, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes danificando passeio público em grandes proporções e afetando a tubulação de esgoto. Portanto somos favoráveis á substituição dos espécimes.


(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Outros:

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3