

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ficus (Ficus benjamina), medindo aproximadamente 8,00m de alt. X DAP 0,50, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio público em grandes proporções, grandes lesões e inclinação no tronco

Estado Fitossanitário (regular)

() Grau Grave EM () Percida () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(X) Grau Grave: (X) Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P.

(X) Outros: Inclinação no tronco

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (X) Não

Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim () Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (X) Não

Qual:

Autorizamos a substituição



Vistoriado por:

Odair Aparecido Maciel

Matr. 3239

jrc

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção – SU.3