

Nº. Documento: SBCLimpeza 79407295/2016 ZUP 28748

Local do evento: Rua Padre José Leite Penteadó, 200 Bairro Assunção.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie, Alfeneiro do japão (Ligustrum lucidum), medindo 6,00m X DAP 0,25m. estado fitossanitário comprometido, sem vida orgânica.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não

Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Qual: .

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não

Qual:

Autorizamos a substituição.

Daniel Serafim Bueno

Chefe

JRS

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....


Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

(OBS: EM: Emergencial – G.P: Grandes Proporções – M.P: Media Proporções – P.P: Pequena Proporções.)





Fotos 1 a 2 – Rua Padre José Leite Penteado, 200 – Assunção – SBC 79407295

Handwritten signature in blue ink.