

Nº. Documento: VCSBC 23259

Local do evento: Av. Senador Ricardo Batista, 166 – Bairro Assunção

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Tipuana (Tipuana tipu), medindo aproximadamente 8,00m de alt. X DAP 0,30m, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio e com grande inclinação no tronco.

Estado Fitossanitário ( **regular** )

) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( ) Raízes danificando passeio em G.P.

( ) Outros:

( X ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( X ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( X ) Outros: Tronco inclinado

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( X ) Sim ( ) Não

Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts. ( X ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( X ) Sim ( ) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

( x) Autorizamos a substituição



Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção - SU.3  
Engº Agrônomo

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Árvore(s) Plantada:** espécie(s):.....Quantidade.....

**Conclusão dos serviços em:**...../...../.....Responsável:.....

( OBS: EM: Emergencial - G.P: Grandes proporções – M.P: Média proporções – P.P: Pequenas proporções.)