



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria técnica em:- 14/11/2019

Nº. Documento: - Of. 334 – 2019 – Ver.Pery

Local do evento:- Rua Waldemar Martins Ferreira, 570 – Bairro Jordanópolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum Japonicum*), medindo 7,50m de alt. X DAP 0,60m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes danificando o passeio público e a base do tronco contaminada pela ação de agentes entomológicos.

*Obs:- a ENEL já podou os galhos no mês de outubro/2019

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros: -Lm 6370/2014

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Lei Mun. 4661/2014

Rede elétrica:- Sim Não****Passeio▶ < que 1,60 m > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não


Qual:

Vistoria técnica:

Autorizamos:- Substituição

Antonio Martins
Matr. 12354-2
- SU – SU.302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção :-*****_Passado em...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:*****Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos *****Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replântio ***** Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Espécie(s):.....Quantidade.....

SU.302:-...../...../.....Responsável:-Matr.....