



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 04/09/2017

Nº. Documento: OF 358/2017 CI 1144/2017 Vereador Fran Silva

Local do evento: Rua Das Orquídeas, 717 – Assunção.

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore, da espécie Tipuana ( **Tipuana tipu**) medindo **12,00m, de altura x dap com 0,40m,** estado fitossanitário regular, porém com as raízes danificando passeio em grandes proporções, tronco obstruindo passeio prejudicando acesso e circulação de pedestres.

**Estado Fitossanitário:- (Regular)**

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.

( x ) Outros.lei 4661/1998 art. 60

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim ( x ) Não Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts. ( x ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não - Qual ? Poste

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( x ) Não - Qual ?

Vistoriado por :

**Autorizamos a remoção.**

**Odair Ap.Maciel**

**Matr. 3932-9**

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3**

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....