



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria: 31/05/2023

Nº. Documento: VCSBC 39672

Local do evento: Rua Bela Vista, 367 - Bairro Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Pau ferro (Caesalpinia ferrea), medindo + de 9,00 metros de alt. DAP 0,60 metros, estado fitossanitário regular porém encontra-se com lesões aparente, devido a ação de agentes entomológicos, galhos causando transtornos com a rede elétrica constantemente, raízes danificando encanamentos, causando infiltrações no subsolo do condomínio, danificando passeio público em grandes proporções assim como obstruindo entrada da rampa de acessibilidade. Portanto Somos favoráveis a remoção

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percida () Risco de queda (X) Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: (x) Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: Lei 4974/2001

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (X) Sim () Não Largura passeio ► () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoriado por:

Odair Maciel

Matr. 3932-9

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....