



Nº. Documento: VCSBC 55417

Local do evento: Rua Luis Ferreira da Silva, 182 - Anchieta.

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 da espécie Sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), medindo 7,50m, X DAP 0,60m, estado fitossanitário comprometido, árvores com risco iminente de queda.

### **Estado Fitossanitário:- (Comprometido)**

Grau Grave EM     Perecidas     Risco de queda     Entrada de garagem

Outros: alto grau de podridão no caule.

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não    Largura passeio:  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim     rachaduras no piso dos imóveis.

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim     Não -

Vistoriado por:  
**Antonio Martins**

**Autorizamos a substituição**

**Joabe de Melo da Silva**  
Engenheiro Agrônomo  
Assistente de Diretoria

Matr: 12354-2

Elaine''''

### EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



### **Substituição**



### **Podridão no tronco**

**Fotos 1 a 3: – Rua Luis Ferreira da Silva, 182 – Anchieta – Subst. Grau grave iminente – VCSBC 55417**

**Árvore com a base do tronco contaminada por agentes entomológicos, grande parte do tronco podre.**