



Nº. Documento: VCSBC 60362

Local do evento: Rua Alzira Camargo, 230 – Rudge Ramos.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores sendo 02 da espécie Ipê rosa (Tabebuia avellandal), e 01 Alfeneiro do Japão (Ligustrum lucidum) medindo 6,00m, X DAP 0,40m, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio público, portanto somos favoráveis a substituição dos Alfeneiro do Japão e a poda de galhos e raízes dos Ipês.

Estado Fitossanitário:- (Regular)

(x) Grau Grave EM () Percidas (x) Risco de queda () Entrada de garagem

(x) Outros: Conforme Lm. 4661/artigo 60 .

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (X) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) não-

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoriado por:

Antonio Martins

Matr: 12354-2

Engenheiro Agrônomo

Autorizamos a substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Diretor Adjunto – SU.3

Elaine

17/5/23

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

PRR TCS

DSTC



Foto – 1:- Rua Alzira Camargo, 230 – Bairro Rudge Ramos – Subst. Grave Em –VCSBC - 60362-2019

Obs:- Oficiar a ENEL