



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 14/02/2018

Nº. Documento: SBC Limpeza 10126356 - ZUP- 60586

Local do evento: Rua Carlos Humberto Rosinholo, 77 – Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 8,00m de alt. X DAP 0,60m, estado fitossanitário comprometido, varias partes do tronco apresenta lesões.

Estado Fitossanitário:- (Comprometido)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem (01 árvore)

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P. (02 árvores)

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes (x) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

(x) Outros:Lesões aparentes.

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (X) Sim () Não Largura passeio ► () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a substituição

Odair Maciel

Matr. 3239-9

Joabe de Melo da Silva

Engº Agrônomo
Assistente de Diretoria

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....