



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 02/08/2019

Nº. Documento: CI 614/2019 SU.3 Diretoria

Local do evento: Rua Tiradentes, 141 B. Centro

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores, sendo 01 da espécie tipuana (tipuana tipu), medindo 10,00m, X DAP 0,50m, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes danificando passeio e obstruindo passagem de pedestres (inclinação no tronco), outra da espécie sibipiruna (caesalpinia peltophoroides) medindo +de 8,00 metros de altura dap 0,45m, perdendo vida orgânica.

**Estado Fitossanitário:- (regular )**

- ( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem  
( ) Outros:  
( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.  
( x ) Outros:lei 4.974/1998 artigo 60  
( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14  
( ) Outros:  
( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14  
( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim ( x ) Não Largura passeio: ( 01 ) Menor que 1,60mts. ( 01 ) Maior que 1,60mts.  
Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não  
Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( x ) Não -

**Vistoria técnica:**  
**Odair Ap. Maciel**

Matr: 3932-9

**Autorizamos a remoção(01)  
substituição(01)  
Joabe de Melo da Silva  
Engenheiro Agrônomo  
Assessor de Direção**

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....