



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 15/072025

Documento: SB.115312/2024-70

Local do evento: Rua: Ângela Franchini, 640 – Bairro Centro

### Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores, sendo 02 árvores da espécie Alfeneiro-Do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) onde 01 Alfeneiro medindo 04,0m X DAP 0,40m está com o tronco totalmente podre e sem vida orgânica, o outro Alfeneiro medindo 10,0m X DAP 0,50m está em estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio e o tronco muito danificado, a outra árvore trata-se de um Eucalipto-Limão (*Corymbia Citriodora*) medindo 05,0m X DAP 0,20m onde está totalmente danificada e sem vida orgânica. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

( ) Grau Grave (x) Danificando passeio ( ) Risco de queda (x) podre e oca

( ) LM 4661 –art. 60 -1998. ( ) Boca de Bueiro (x) Poste de energia

Rede elétrica: (x) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

### Avaliação técnica

Autorizado: Substituição

Deivid Sales  
Matrícula: 49681-4  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins