



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 13/07/2018

Nº. Documento: VCSBC 66532

Local do evento: Rua Afonso Furtado de Mendonça, 827 - Jd. Silvina - Bairro Ferrazópolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores: 01 da espécie Ficus (Ficus Benjamina) e 01 da espécie Alfeneiro do Japão (Ligustrum Lucidum), ambas medindo 8,00 metros de alt. DAP 0,40 metros, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco e raízes expostas. Não há espaço técnico para replantio.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

() Grau Grave EM () Perecida () Risco de queda () Entrada de garagem (01 árvore)

() Outros:

(X) Grau Grave: (X) Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P. (02 árvores)

(X) Outros: Lei 6370/2014

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (X) Sim () Não Largura passeio ► () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim () Não

Qual: Poste

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a remoção

Odair Maciel

Matr. 3239-9

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Diretor Adjunto – SU.3

JRc

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....


Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

ENEL



Fotos 1 a 2 – Rua Afonso Furtado de mendonça, 827 – Ferrazópolis – Remoção – VCSBC 66532