

\*\*\*\* *A. Martins.* \*\*\*\*



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS**  
**DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS \_ SU. 302**

*Vistoria técnica:- 14/11/2019*

**Nº. Documento:-OFÍCIO 672/2017**

**Local do evento:- Rua Júlio de Mesquita, 650 – Bairro Paulicéia**

***Laudo Técnico:***

*Em vistoria ao local informamos tratar-se de 06 árvores da espécie tipuana (**Tipuana Tipu**), medindo 6,00m de alt. X DAP 0,60 m, estado fitossanitário regular, porém, raízes danificando o piso interno do imóvel e a poda não solucionará o problema. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.*

**Obs:- A ENEL já podou os galhos.**

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

( x ) Grau Grave EM       ( ) Percida       ( X ) Risco de queda

( X ) Outros:- *Tronco apodrecido*

( ) Grau Grave:       ( ) Com grandes lesões       ( ) Raízes danificando passeio em G.P.

**Rede elétrica:-**  ( X ) Sim     ( ) Não      **Passeio ►**  ( ) < 1,60 m.     ( X ) > 1,60 m.

**Interferência Mobiliário Urbano:**     ( ) Sim     ( x ) Não

**Qual:**

**Vistoria técnica:**

**Autorizado substituição**

*Antônio Martins*  
*Matr. 12354-2*  
*SU.302*

*Joabe de Melo da Silva*  
*Assessor de Diretoria – SU.3*  
*Engº Agrônomo*



***Execução dos serviços.***

**Remoção:-** \*\*\*\* Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

*A.Martins-SU.302-13/11/2019*

**Destocador:-** \*\*\* Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos:-** \*\*\*\*\* Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**SU . 302...../...../.....Responsável:-.....Matr:-.....**