



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 09/07/2018

Nº. Documento: VCSBC 68578

Local do evento: Rua José Setti, 150- Bairro Centro

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*) e 01 Sibipiruna (*Casalpinia pluviosa*), medindo 6,00m, X DAP 0,40m, estado fitossanitário comprometido, árvore com a base do tronco contaminada pela ação de agentes entomológicos e raízes danificando o passeio em grande proporção. portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (Comprometido)**

- Grau Grave EM     Perecidas     Risco de queda     Entrada de garagem  
 Outros: grandes lesões  
 Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.  
 Outros: LM.4661-Art.60  
 Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14  
 Outros:  
 Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14  
 Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não    Largura passeio:  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.  
 Interferência Mobiliário Urbano:  Sim  Não - Qual ?  
 Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim  Não - Qual ?

*VISTORIA TÉCNICA.*  
  
 Antonio Martins  
 12354-2

Autorizamos a substituição.  
  
 Joabe de Melo da Silva  
 Engº Agrônomo  
 Diretor Adjunto-SU 3

A. Martins

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....



Fotos 1 a 3 – Rua José Setti, 150-Centro – Subst. Grave EM – VCSBC 68578