



Nº. Documento: VCSBC 68688

Local do evento: Praça Itiro Hirano (R.Ernesto A Cleto 215) – Rudge Ramos

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão(Ligustrum lucidum), medindo 7,00m, X DAP 0,80, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes danificando o passeio público, e parte do caule contaminado por cupons de solo risco de queda. Portanto somos favoráveis a substituição.

### **Estado Fitossanitário:- (Comprometido)**

Grau Grave EM     Percidas     Risco de queda     Entrada de garagem

Outros: LM. 4661/ARTIGO 60 .

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não    Largura passeio:  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim     Não-

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim     Não -

### **Vistoria técnica:**

**Antonio Martins**

Matr: 12354-2

**Autorizamos a substituição**

**Joabe de Melo da Silva**

Engº Agrônomo  
Diretor Adjunto –SU 3

### EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....