



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em 02/08/2018

Nº. Documento: VCSBC - 69646

Local do evento: *Rua Doutor Fausto Ribeiro de Carvalho, 246 – Rudge Ramos*

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos que trata de 01 árvore da espécie tipuana ,(Tipuana Tipu) medindo 7,00m de altura e Dap 0,50 m , porém com raízes danificando o passeio , muro do imóvel e base do tronco contaminada pela ação de agentes entomológicos (cupins de solo) , alto grau de inclinação para o imóvel. Portanto somos favoráveis a Substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem
 () Outros: LM 4661-art.60
 (x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.
 (x) Outros:LM. 4661/art. 60
 () Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
 () Outros:
 () Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
 () Outros:
 Rede Elétrica (x) Sim () Não Largura passeio: () <1.60mts. (x) >1.60
 Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não Qual?.Rachaduras no muro.
 Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria Técnica :

Antônio Martins

Matr: 12354-2

FALTA DESTOCAR

Autorizamos a Substituição

Joabe de Melo da Silva
Engº Agrônomo
Diretor Adjunto-SU -3

A. MARTINS

AEM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....