



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 07/11/2018

Nº. Documento:-VCSBC -72404.

Local do evento:- *Rua Dr. Fausto Ribeiro de Carvalho, 329 - Bairro – Rudge Ramos*

**Laudo Técnico:**

*Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie aroeira salsa, (Schinus Molle), medindo 5,00 m, X DAP 0,2540 m, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio em grande proporção e alto grau de inclinação. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.*

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

( X ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( x ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( x ) Outros:- Lm 6370 -2014 .

( ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( ) Raízes danificando passeio em G.P.

( ) Outros:

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Rede elétrica : ( ) Sim ( x ) Não Largura passeio ► ( ) < 1,60mts. ( x ) > 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

Qual:

Vistoria técnica :

Autorizamos a substituição

Antonio Martins

12354-2 - SU 302

Joabe de Melo da Silva

Engº Agrônomo

Diretor Adjunto – SU 3

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

A.Martins

**replantió de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Espéme(s)Replantada(s):**.....Quantidade.....

SU- 302:-...../...../.....Responsável:-.....Matr.:-.....