



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em 06/12/2018

Nº. Documento:- VCSBC - 73426.

Local do evento:- Rua Itaguassú, 461 -471- 485-(Oposto) Bairro – Rudge Ramos.

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie (02)alfeneiro do Japão(*Ligustrum Japonicum*), medindo 5,00 m, X DAP 0,40 m, estado fitossanitário comprometido, e outra árvore da espécie aroeira salsa, (*Schinus Molle*) medindo 5,00 m x 035 m dap contaminada pela ação de agentes entomológicos e raízes danificando o passeio em grande proporção. Portanto somos favoráveis a **substituição dos espécimes**.

Obs:-As árvores estão no passeio do oleoduto (Petrobrás)

**Estado Fitossanitário:- (comprometida)**

Grau Grave EM       Percidas       Risco de queda       Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave:       Com grandes lesões       Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio:       Mediana lesões aparentes       Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não      passeio:  < 1,60 m       > 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano:       Sim       Não

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva  
Engº Agrônomo  
Diretor Adjunto – SU.3

Antonio Martins  
Matr.12354- 2  
SU.302

A.Martins

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção** :- Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador**:-Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos** .....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Replanteio** :- Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

**SU .302:-...../...../.....Responsável:-.....Matr:-.....**