



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 01/02/2019

Nº. Documento: VCSBC 74087

Local do evento: Rua Edson Roberto Vismara, 89 B. Alvarenga

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie ficus (ficus benjamina) medindo 6,00m de altura dap 0,30m, estado fitossanitário regular. Porém suas raízes estão danificando passeio publico prejudicando acesso e irculação de pedrestes em grandes proporções.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Perecidas () Risco de queda () Entrada de garagem
 () Outros:
 (x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.
 () Outros: lei 6370/2014
 () Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
 () Outros:
 () Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
 () Outros:

lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não - Qual ?
 Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Vistoriado por:

Odair Ap. Madal
Matr. 3932-9

Autorizamos substituição

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Diretor Adjunto

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

ÁRVORE SECA NAS FIAÇÃO SÓ COM MADAL



Fotos 1 a 2 – Rua Edson Roberto Vismara, 89 – Alvarenga – Substituição – VCSBC 74087