



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 27/06/2019

Nº. Documento: VCSBC 75328

Local do evento: Rua Maringá, 344 B. Batistini

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie jacaranda (jacarandá mimosoefolia) medindo 8,00m de altura, DAP 0,40m, estado fitossanitário regular, porém encontra –se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções. Portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.

( x ) Outros: lei 4661/1998 artigo 60

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( x ) Sim ( ) Não Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts. ( x ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( x ) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

**Autorizamos a substituição**

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**  
Assessor de Direção – SU.3

Matr: 3932-9

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....