



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 25/02/2019

Nº. Documento: VCSBC 76471

Local do evento: Rua Santa Filomena, 839 - B. Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Pau ferro (Caesalpinia férrea) de grande porte DAP 0,80 metros, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com suas raízes danificando passeio publico, guias, sargeta, bueiro e piso do imóvel assim como prejudicando acesso e circulação de pedestres que é intenso devido a proximidade do centro da cidade.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: lei 4661/1998 artigo 60

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim BUEIRO Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva

Engenheiro Agrônomo

Assessor De Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....