



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 15/08/2019

Nº. Documento:- VCSBC - 78406/2019

Local do evento:- Rua Irineu Ferreira da Silva, 98 - Bairro – Rudge Ramos.

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie aroeira salsa (**Schinus Molle**) , medindo 5,50 m de alt. X DAP 0,30 ,estado fitossanitário regular, porém a mesma está com raízes danificando o passeio público e alto grau de inclinação para o leito carroçável. Portanto somos favoráveis a **substituição** do espécime.

Obs:-

**Estado Fitossanitário:-** (regular)

- ( x ) Grau Grave EM    ( ) Percida    ( ) Risco de queda
- ( ) Grau Grave:    ( ) Com grandes lesões    ( ) Raízes danificando passeio em G.P.
- ( ) Grau Médio:    ( ) Mediana lesões aparentes    ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Rede elétrica: ( x ) Sim    ( ) Não \*\*\*\*\*passeio ► ( ) < 1,60 m.    ( x ) > 1,60 m.

**Vistoria técnica:**

*Autorizamos a substituição*

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Dietoria - SU.3  
Engº Agrônomo

Antonio Martins  
Matr- 12354-2  
SU . 302

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção:-** \_\_\_\_\_Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Destocador:-** ..... Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Reparos- .....**;Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Replanteio:-**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Espécie(s):-** \_.....Quantidade.....

**SU.302:-** ...../...../.....**Responsável:-**.....**Matr.**.....