



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 07/01/2021

Nº. Documento: VCSBC 80040

Local do evento: Rua Suécia, 379 – Bairro Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore, da espécie Tipuana (Tipuana tipu) medindo **8,00m, de altura x dap com 0,40m**, estado fitossanitário regular. Porém encontra-se com os galhos sobre o imóvel, e suas raízes estão danificando o passeio em grandes proporções prejudicando acesso e circulação de pedestres. No momento não disponibilizamos de poda de raízes.

Estado Fitossanitário:- (Regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros. Lei 4661/1998 artigo 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Vistoriado por :

Odair Ap. Maciel
Matr. 3932-9

Autorizamos a substituição


Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../..... Responsável:.....



Rua Suécia, 379 Bairro Assunção