



Vistoria em:- 27/11/2019

Documento:- VCSBC – 84021 - 2019

Local do evento:- Rua Botucatu, 48 - 50 – Bairro Jordanópolis

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie ipê rosa, (Tabebuia Pentaphylla), medindo 7,50 m de alt. X DAP 0,90 m, estado fitossanitário comprometido, com a base do caule podre e com raízes danificando o passeio público e alto grau de inclinação. Portanto autorizamos a substituição do espécime.

*******Obs:- Enel já realizou a poda 24/06/2020.**

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

Grau Grave EM Percida Risco de queda

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Rede elétrica:- Sim Não>>>>Passeio ► < que 1,60 m > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Qual:

Vistoria técnica:

Antonio Martins
SU.302
Matr. 12354-2

Autorizado:- a Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3
Engº Agrônomo



Programação dos Serviços

Remoção:-<<<<<>>>> Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:-<<<>>>>>Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos:-<<<<<>>>>Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replanteio:-<<<<<>>>>Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Espécie(s):.....Quantidade.....

SU.302...../...../.....Resp.....Matr.....