



Vistoria técnica- 07/02/2025

Documento: MO 005002/2025-88 “SU-302 – Seção de Manut. De Praças e Jardins”

Local do evento: rua itararé 9 **Bairro:** batistine

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvore da espécie abacateiro (*persea americana*), medindo 10,0 m, X CAP 0,70m, espécie jameirão (*Syzygium cumini*) medindo 10,0 m X CAP 0,70 m estado fitossanitário comprometido por ação de agentes entomológicos, sua raiz está danificando o passeio público oferecendo risco de acidentes aos transeuntes podendo cair os galhos. Portanto, somos favoráveis à substituição do espécime.

() Grau Grave EM (X) Risco de queda

() Outros:- LM . 4661 – art. 60 .

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Replante:-...../...../..... Espécime -

Avaliação técnica :

Deivid sales
Matr. 49681-1
SU.302

Autorizado: substituição

Joabe de Melo as Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo