



Vistoria técnica:- 10/03/2023

Documento:- MO. 008016/2023-88 - Solicitante: “ Divisão de Defesa Civil ”

Local do evento:- Rua Uberaba, 13 - Bairro Rudge Ramos

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de uma (01) árvore exótica da família uva japonesa (*Housenia dulcis*), medindo aproximadamente 7,50 m de alt. X CAP1,00 m, estado fitossanitário comprometido, porém com parte superior do tronco contaminado pela ação de insetos, galhos sobre o imóvel, raízes danificando o passeio público em grande proporção, e risco de queda de galhos sobre os usuários. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime . Esclarecemos que segundo Lei municipal Nº 4974/2001 será replantada uma nova muda no local.

(X) Grau Grave EM

Rede elétrica:- (X) Sim () Não passeio ► () < 1,60 m (X) > 1,60 m

Relatório fotográfico



Execução dos serviços

Remoção:/...../.....

Replântio:/...../.....Espécie:.....

Avaliação técnica:

Autorizado: substituição

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU - 302


Joabe de Melo da Silva
Engº Agrônomo
Assessor de Diretoria – SU.3